



Bulletin d'information sur l'état de l'exploitation du réseau

Du vendredi 5 au jeudi 11 août
2022 inclus

Préambule

Ce bulletin est réalisé à titre informatif à partir des avis à la batellerie publiés pour la période indiquée. C'est une photographie des avis à la batellerie à un instant t.

La liste complète des avis à la batellerie en vigueur peut être consultée :

- sur www.vnf.fr/avisbat (accès réglementé)
- sur le site [Avis à la batellerie : toutes les informations sur l'état du réseau - VNF](#) (accès libre)

L'application reste en effet le seul moyen réglementaire de s'informer des conditions de navigation sur le réseau fluvial.

Les avis sont classés par voies d'eau, types d'événements (manifestations et autres événements) et par PK croissants.

Le code couleur correspond à l'incidence (de l'arrêt de navigation à la simple information) :

Arrêts de navigation	Restrictions de navigation	Informations
	Perturbations	

Table des matières

Canal du Rhône au Rhin – Branche sud.....	3
Petite Saône.....	4
Saône.....	5
Haut Rhône	7
Rhône	8
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	13
Petit Rhône	13
Canal du Rhône à Sète	14

Canal du Rhône au Rhin – Branche sud

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 0 à 176.0 Totalité du CRR	Du 02/05/2022 au 31/12/2022	Chantier mobile de faucardage	Appel à la vigilance	FR/2022/02808
entre pk 63,144 et pk 66,432 (Bief Rancenay) entre pk 94,698 et pk 96,725 (Bief Aigremont) entre pk 116,020 et pk 116,108 (Ecluse n° 37 du Grand-Crucifix) entre pk 103,400 et pk 103,500 (Ecluse n° 41 de Fourbanne)	à partir du 29/03/2022	Envasement Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m Points hauts sur le CRR	Modification des conditions de navigation	FR/2022/01577
Du PK 70,680 au PK 113,960	à partir du 15/07/2020 à 09:00	Navigation plai- sance motorisée limitée au chenal	Modification des conditions de navigation	FR/2020/03311
PK 76.500 écluse 49 de la Malate	A partir du 25/07/2019	Atterrissement	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2019/04476
PK 90.3 au PK 93.3 Deluz	Du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 17:00	Réfection des berges	Appel à la vigilance	FR/2022/03907
Du PK 125,369 au PK 127,195 Clerval	A partir du 05/06/2018	Envasement	Limitation du stationnement	FR/2018/07495
au pk 162.630 Pont Levis Courcelles Lès Montbéliard	à partir du 11/07/2022	Nouveaux horaires de navigation - de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00 - de 07h00 à 19h00 pour les professionnels	Simple information	FR/2022/04184

Doubs court-circuité non navigable

Doubs court-circuité non navigable entre les PK 127.100 et 159.100	A partir du 29/05/2020	Autres événements	Arrêt de navigation pour la navigation de vitesse	FR/2020/02312
--	---------------------------	----------------------	--	---------------

Petite Saône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 364.75 au PK 365.0 Port-sur-Saône	Du 06/08 23:00 au 07/08/2022 00:00	Spectacle pyrotechnique	Arrêt de navigation Interdiction de stationner	FR/2022/04548
entre pk 252,000 et pk 254,000 rive droite	à partir du 05/06/2022	Chute d'arbre sur la berge en bordure d'eau	Appel à la vigilance	FR/2022/03035
PK 228.0 au PK 288.3 Aval du pont de Rigny	Le 06/08/2022 de 2:30 à 23:30	Spectacle pyrotechnique	Interdiction de stationner	FR/2022/03699
PK 344.5 au PK 352.5 Tête aval tunnel de Saint-Albin	Du 17/12/2021 08:00 au 30/09/2023 19:00	Travaux de réfection des murs de soutènement	Prudence à l'approche du chantier	FR/2021/07404
entre les pk 372,200 et pk 372,330	à partir du 16/06/2022	Atterrissement (Apport d'alluvion à l'embouchure de la rivière la Lanterne)	Ne pas serrer la rive gauche Appel à la vigilance	FR/2022/03344

Saône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 7,200 Rive droite	à partir du 15/06/2022	Suspicion d'objet métallique	Ne pas utiliser poste d'attente alternat nord de Lyon	FR/2022/03326
PK 17 Ecluse de Couzon Rive droite	A partir du 15/05/2022	Présent d'un support métallique saillant au niveau du linguet	Appel à la vigilance	FR/2022/02527
PK 21.0 amont pont Neuville/Saône - RD	à partir du 01/03/2021	Défaut de signalisation ou balisage	Appel à la vigilance	FR/2021/01324
PK 22.6 Bief de Couzon	A partir du 21/07/2022 14:30	Présence d'une bouée jaune dans le chenal	Appel à la vigilance	FR/2022/04361
PK 23.0 St Germain au Mont d'Or	A partir du 31/07/2022 08:00	Barge mal amarrée	Réduire la vitesse	FR/2022/04608
PK 25 .0 Rive gauche - pile du pont autoroutier	à partir du 26/04/2021	Défaut de signalisation ou balisage (Balise provisoire)	Extrême vigilance Se tenir éloigné de la rive gauche	FR/2021/02178
PK 27.6 Quincieux – rive droite	A partir du 11/02/2022	Défaut de balisage (balise rouge endommagée)	Appel à la vigilance	FR/2022/00751
PK 40.0 Aval du Pont de Jassans rive droite	A partir du 29/04/2022	Défaut de balisage (balise rouge plus visible)	Eviter les remous	FR/2022/02193
PK 62.0 Ecluse de Dracé	A partir du 21/11/2019	Lisse du mur de guidage détériorée	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2019/06185
PK 62.0 Ecluse de Dracé	A partir du 21/01/2022	Tôle protection ba- joyer endommagée	Extrême vigilance lors de l'éclusage	FR/2022/00382
au pk 80.430 pont St Laurent à Macon	à partir du 30/06/2022 à 11:00	Maçonneries descel- lées, risque de chutes de pierres	Simple information	FR/2022/03819
PK 89.0 balise de chenal RG	à partir du 17/08/2021	Balise remplacée pro- visoirement par une bouée radar	Appel à la vigilance	FR/2021/04913
PK 136.5 au PK 137.1 Darse Sud Port Sud	Du 30/05/2022 au 12/08/2022 19:00	Remise en état des lisses de défense	Interdiction de stationner Eviter les remous Extrême vigilance	FR/2022/04697
PK 142,800 Pont de Bourgogne	du 30/03/2022 au 30/09/2022	Travaux de mainte- nance	Extrême vigilance Eviter les remous	FR/2022/01628
PK 143.0 au PK 146.0 Chalon-sur-Saône	Les 28/08, 11/09, 25/09,	Régates de voiliers	Extrême vigilance	FR/2022/01178

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
	16/10/2022 de 09:00 à 17:00			
PK 164.5 Pont de Chauvort	A partir du 01/04/2022	Atterrissement passe montante 100m en aval du pont	Appel à la vigilance	FR/2022/01681
PK 187.2 au PK 187.5 Seurre	Le 07 et le 08/08/2022 de 22:00 à 23:30	Feux d'artifices	Arrêt de navigation Interdiction de stationner	FR/2022/03985
PK 188 écluse n°7 de Seurre pk 175 écluse n°6 d'Ecuelles	du 27/06/2022 au 15/11/2022	Gestion hydraulique raisonnée des éclu- sages	Respect des instructions des agents habilités	FR/2022/03131
PK 214,600 Gare d'eau de St Jean de Losne	à partir du 01/02/2022	Travaux d'expérimen- tation de traitement des algues envahis- santes	Simple information	FR/2022/00559

Haut Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 14.4 Canal de Jonage	Du 02/08/2022 08:00 au 03/08/2022 18:00	Inspection du pont de la Soie par nacelle négative	Appel à la vigilance	FR/2022/04239
Du PK 139,600 au PK 140,950 Ecluses Chautagne	A partir du 28/10/2019	Marche dégradée des écluses	Rallongement de la durée d'éclusage	FR/2019/05816
PK 139.7 au PK 139.9 Ecluse aval de Chautagne	A partir du 13/05/2022	Eclusage automatique indisponible	Modification des conditions de navigation	FR/2022/02519

Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 0.00 au PK 265.0 Lyon à Beaucaire	A partir du 22/07/2022 15:00	Insuffisance de la ressource en eau (débit d'étiage)	Appel à la vigilance	FR/2022/04393
au pk 3.9 Amont écluse de Pierre-Bénite	du 18/07/2022 à 08:00 au 12/08/2022 à 18:00	Travaux de mainte- nance	Simple information Appel à la vigilance	FR/2022/04189
pk 28.600 Affluent la Gère entre pk 29.00 et pk 29.3 rive droite	du 25/07/2022 à 07:00 au 14/10/2022 à 18:00	Travaux de dragages de la Gère	Prudence à l'approche du chantier Eviter les remous	FR/2022/03368
PK 47 Couchée à bateau de Chavanay	A partir du 25/10/2018	Avarie sur ouvrage	Limitation du stationnement	FR/2018/10876
PK 60.3 Garage aval écluse de Sablons	A partir du 25/02/2019	Avarie sur ouvrage	Interdiction de stationner	FR/2019/00703
PK 61.5 au PK 61.6 Aval de l'écluse de Sablons	Du 08/08/2022 07:00 au 19/08/2022 18:00	Risque de courants traversiers	Appel à la vigilance	FR/2022/04658
PK 62.5 au PK 63.5 St Rambert d'Albon	Le 06/08/2022 de 22:00 à 23:30	Feux d'artifices	Arrêt de navigation Interdiction de stationner	FR/2022/04279
PK 69.5 au PK 69.8	du 25/07/2022 à 07:00 au 12/08/2022 à 18:00	Dragage du Torren- son	Extrême vigilance	FR/2022/04345
PK 72.0 au PK 73.0 Rive droite	Du 09/08/2022 07:00 au 18/08/2022 18:00	Travaux subaqua- tiques	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/03476
PK 74 au PK 77 Pont RD886 Sarras/Saint-Vallier	Du 09/05/2022 07:00 au 19/08/2022 18:30	Travaux de peinture du pont avec écha- faudage	S'annoncer par VHF Mise en place d'un alternat Croisement interdit Serrer la rive droite	FR/2022/02032
PK 73.6 au PK 78.5 Saint-Vallier	Du 09/08/2022 07:00 au 18/08/2022 18:00	Travaux subaqua- tiques	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/03477
PK 76.3 au PK 79 Saint Vallier	Du 04/08/2022 07:00 au 05/08/2022 18:00	Campagne de me- sures bathymé- triques	S'annoncer par VHF Appel à la vigilance	FR/2022/04698

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 76.3 au PK 78.5 rive gauche, parement immergé	du 28/07/2022 à 07:00 au 03/08/2022 à 18:00	Dragage benthique par scaphandriers	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/03471
entre pk 76.300 et pk 76.500	du 21/03/2022 au 12/08/2022	Travaux de dragage de la Galaure	Appel à la vigilance Eviter les remous	FR/2022/00703
PK 86.1 Ecluse de Gervans Rive droite	A partir du 20/07/2020	Blindage porte batardeau amont RD endommagé	Appel à la vigilance	FR/2020/03371
PK 99 au PK 101	A partir du 20/07/2022 08:00	Nouvelle zone d'écopage pour canadiens	Appel à la vigilance	FR/2022/04323
pk 106 Ecluse de Bourg-Lès-Valence	du 07/06/2022 au 30/06/2023	Avarie sur ouvrage (Capacité d'amortissement du pare choc aval limitée)	Réduire la vitesse Positionnement dans la partie amont du sas	FR/2022/03244
PK 106.0 Ecluse Bourg les Valence	A partir du 16/12/2021	Détérioration de l'estacade amont rive gauche	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2022/00758
pk 106.500 Garage aval écluse de Bourg les Valence	à partir du 26/08/2021	Indisponibilité du duc d'albe DAV3 RG	interdiction de stationner et utiliser les passerelles	FR/2022/00757
pk 117.600 (pour les avalants) pk 121.600 (Pour les montants) Charmes sur Rhône	du 31/01/2022 à 07:00 au 31/09/2022 à 18:00	Travaux de tiers Mise en place d'un alternat, franchissement du pont RD11 par rive droite	S'annoncer par VHF Croisement interdit Respect signa mise en place d'un alternat	FR/2022/04459
PK 123.25 au PK 123.5 Ecluse de Beauchastel Garage amont rive droite	Du 09/08/2022 07:00 au 25/08/2022 17:00	Remplacement du duc d'albe n°3	Interdiction de stationner Extrême vigilance	FR/2022/04497
Pk 123.4 au PK 123.5 Ecluse de Beauchastel	Du 01/07/2022 15:00 au 31/12/2024 18:00	Indisponibilité de ducs d'albe dans le garage amont rive gauche (DAM1RG et DAM3RG)	Interdiction de stationner Appel à la vigilance	FR/2022/04508
PK 124 Ecluse de Beauchastel	à partir du 17/03/2022	Avarie sur ouvrage (Capacité d'amortissement du pare choc aval limitée)	Réduire la vitesse Modification des conditions de navigation	FR/2022/01918
PK 128.000 Quai de la Voulte	à partir du 08/06/2022	Obstacles à la navigation (véhicule immergé)	Appel à la vigilance	FR/2022/03125
PK 128.7 Pont SNCF de la Voulte	Du 08/08/2022 07:00 au 09/08/2022 18:00	Remplacement de la balise amont rive droite	S'annoncer par VHF Appel à la vigilance	FR/2022/04490

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 128,625 Pont SNCF La Voulte	à partir du 29/12/2021	Absence balise Rive Droite	Extrême vigilance	FR/2021/07508
PK 131.5 au PK 136.3 Aval du pont de la D104	Du 17/03/2022 07:00 au 16/09/2022 18:00	Travaux de dragage avec mise en place d'un alternat	S'annoncer par VHF Alternat Croisement interdit Interdiction de stationner	FR/2022/01919
PK 133 Quai du Pouzin	à partir du 16/06/2022	Avarie sur ouvrage Incendie passerelle	Appel à la vigilance	FR/2022/03338
Du PK 142,400 au PK 142,550 Garage aval de Logis Neuf	à partir du 03/06/2022	Atterrissement	Limitation mouillage Ne pas serrer rive gauche Ne pas serrer rive droite	FR/2022/02995
PK 164.0 Ecluse Chateauneuf- du-Rhône	Du 24/05/2022 au 05/03/2023	Indisponibilité du bollard RD8	Simple information	FR/2022/02781
PK 167 au PK 169.5	A partir du 20/07/2022 08:00	Nouvelle zone d'écopage pour canadais	Appel à la vigilance	FR/2022/04323
Entre pk 169.600 (Pont du Robinet) et pk 170.00 (Quai Donzère)	A partir du 17/02/2020	Obstacles à la navigation (Véhicule immergé hors chenal)	Appel à la vigilance	FR/2020/00794
PK 172.713 canal de Donzère- Mondragon	Depuis le 13/05/2016	Obstacles à la navigation (carrière CEMEX)	Appel à la vigilance	FR/2016/02239
pk 187.000 Garage amont écluse de Bollène	à partir du 11/05/2022	débarcadère à voi- ture indisponible	Appel à la vigilance	FR/2022/02437
PK 187.5 Ecluse de Bollène	A partir du 22/07/2022 10:00	Défenses amont rive gauche endomma- gées	Obligation de serrer la rive droite Extrême vigilance	FR/2022/04379
PK 214.2 Sortie Port 2 de l'Ardoise	A partir du 13/04/2022 16:30	Présence bateau de plaisance en avarie amarré à un arbre	Appel à la vigilance	FR/2022/01955
PK 222.0 Viaduc TGV de Roquemaure	A partir du 02/05/2022 12:00	Un feu jaune manquant en amont rive droite du Viaduc	Appel à la vigilance	FR/2022/02219
pk 222.650 pk 218.100	à partir du 25/02/2022	Voyant signalisation cylindrique manquant	Extrême vigilance	FR/2022/01022
entre les pk 230.000 et pk 230.500 Rive gauche	du 21/06/2022 à 07:00 au	Dragage de l'amont du barrage de Sauveterre	Simple information	FR/2022/03008

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
	15/09/2022 à 18:00			
PK 240.000 au PK 241.000 Avignon	à partir du 25/10/2021	Avarie d'engin flottant (bateau USHUAIA)	Éviter les remous	FR/2021/06473
PK 240.850 RG bras d'Avignon	à partir du 25/10/2021	Obstacles à la navigation (bateau DANIVA coulé)	Éviter les remous	FR/2021/06474
PK 245.0 Rive gauche	A partir du 05/03/2022	Ponton flottant en partie coulé	Appel à la vigilance	FR/2022/01158
Du PK 254.400 au PK 254.600 halte fluviale « Les Estères » à Aramon	A partir du 28/02/2020	Défaut de signalisation ou balisage (absence de 3 bouées)	Extrême vigilance	FR/2020/01132
PK254 > PK262 - PK296 > PK302 - (Vallabrègues > Mas Thibert)	A partir du 06/08/2020	Utilisation par les canadiens de zones d'écopage	Appel à la vigilance	FR/2020/03693
PK 258,000 Balisage du chenal rive droite	A partir du 01/11/2020	Défaut signalisation ou balisage (Balise inclinée)	Appel à la vigilance	FR/2020/05275
PK 264.3 Ecluse de Beaucaire	A partir du 03/08/2022 17:00	Extrémités des défenses manquantes au niveau de l'entrée amont rive gauche	Simple information	FR/2022/04672
entre les pk 265.000 (Ecluse de Beaucaire) et pk 323.500 (Ecluse de Port Saint Louis du Rhône)	à partir du 06/07/2022	Insuffisance de la ressource en eau (mouillage non garanti)	Modification conditions de navigation Appel à la vigilance	FR/2022/03968
PK 270.5 au PK 271.1 Quai de Tarascon	Du 03/08/2022 07:30 au 05/08/2022 18:00	Prélèvements sédiments et eau par benne preneuse sur ponton	Respect de la signalisation Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/04296
PK 278.0 au PK 281.0 Défluence Petit Rhône	Le 08/08/2022 de 07:30 à 18:00	Prélèvements sédiments et eau par benne preneuse sur ponton	Respect de la signalisation Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/04296
PK 279.000 (défluence d'Arles) et pk 284.000 (chantiers navals de Barriol)	les mercredis du 15/06/2022 au 31/08/2022 le 07/09/2022 le 21/10/2022	Entrainement des pompiers du SDIS-13 Plongées en rive Droite du Rhône	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/01483

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 281.17 Rive droite	A partir du 04/02/2021	Défaut de balisage : balise de tirant d'air couchée	Appel à la vigilance	FR/2021/00697
pk 281.700 quai Lamartine Arles	du 02/05/2022 à 06:00 au 10/11/2022 à 18:00	Travaux de maintenance à l'amont du quai Mesures temporaires pour la navigation en transit	Obligation de serrer la rive droite S'annoncer par VHF Respect signalisation (pavillon alpha si plongeurs) Eviter les remous Présence ateliers nautiques et navettes	FR/2022/02594
pk 281.700 quai Lamartine	du 02/05/2022 à 06:00 au 10/11/2022 à 18:00	Travaux de maintenance à l'amont du quai	Respect consignes Obligation d'appareiller et accoster au quai par l'aval	FR/2022/02595
PK 281.9 Arles – quai Lamartine	Le 05/08, 08/08 et 09/08/2022 de 07:30 à 18:00	Prélèvements sédi- ments et eau par benne preneuse sur ponton	Respect de la signalisation Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/04296
entre pk 281.800 (Pieu 1) et pk 281.850 (Pieu 3) – appontement amont quai Lamartine	à partir du 21/06/2021	Atterrissement important suite aux crues Présence haut fond	interdiction de stationner	FR/2021/03281
Du PK 282.000 au PK 282.100 Arles Quai Lamartine	A partir du 11/07/2019	Obstacles à la navigation : haut fond	Appel à la vigilance	FR/2019/03551
au pk 284.000 Aval du Slipway	du 23/06/2022 au 21/06/2023	Epaves (bateau coulé ex-Soléo)	Simple information	FR/2022/03455
PK 288.900 Arles	A partir du 03/01/2020	Balise rive gauche disparue ou couchée	Ne pas serrer la rive gauche Extrême vigilance	FR/2020/00720
PK 323.35 au PK 323.5 Port-Saint-Louis	Les 5, 9, 11 et 12/08/2022 de 17:30 à 20:30	Entraînement de joutes	S'annoncer par VHF Appel à la vigilance	FR/2022/02940
entre les pk 323.350 et pk 323.500 Port-Saint-Louis	du 07/06/2022 à 17:30 au 15/09/2022 à 20:30	Saison 2022 des joutes nautiques	Limitation du stationnement	FR/2022/02946
PK 323.35 au PK 323.5 Port-Saint-Louis	Le 06/08 et le 14/08/2022 de 08:00 à 20:30	Tournois de joutes	S'annoncer par VHF Appel à la vigilance	FR/2022/02945

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 323.5 Garage amont écluse de Port-Saint-Louis	Du 08/08/2022 07:30 au 10/08/2022 18:00	Prélèvements sédi- ments et eau par benne preneuse sur pontons	Respect de la signalisation Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/04296

Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du pk 0.280 au pk 0.470 écluse d'Arles	A partir du 31/10/2020 à 08:00	Atterrissement	Arrêt de navigation	FR/2020/04925

Petit Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du PK 279.3 (défluece d'Arles) au PK 336.7 (embouchure à la mer)	A partir du 06/07/2022	Insuffisance de la ressource en eau (mouillage non garanti)	Modification des conditions de navigation	FR/2022/03969
Du pk 292.700 au pk 292.800	A partir du 18/09/2019	Atterrissement	Serrer la rive gauche	FR/2020/05707
PK 297.1 Saint-Gilles – amont pont RD572	A partir du 14/02/2022 10:00	Obstacle à la navigation : présence d'un tronc d'arbre	Extrême vigilance	FR/2022/00774
PK 330.7 au PK 331.0 Bac du Sauvage	Du 31/07/2022 19:30 au 31/08/2022 20:00	Epaves suite à un incendie d'une petite embarcation	Extrême vigilance	FR/2022/04605

Canal du Rhône à Sète

CRS - Branche principale

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre pk 0 (Carrefour avec Petit-Rhône) et pk 0.110 (Amont duc d'albe du garage amont de l'écluse)	à partir du 18/02/2022	Atterrissage (suite à la crue de fin 2021)	Ne pas serrer la rive droite dès l'entrée dans l'embouquement de l'écluse de Saint-Gilles	FR/2022/04467
Du PK 0.000 (St Gilles) au PK 65.000 limite fluv/maritime	A partir du 11/12/2019	Envasement	Limitation de mouillage à 2.30 m	FR/2019/06601
PK 0.00 au PK 0.33 Amont de l'écluse de Saint-Gilles	A partir du 25/07/2022 15:45	Présence d'un haut-fond en amont de l'embouquement de l'écluse	Serrer la rive gauche	FR/2022/04461
entre les pk 0,140 et pk 0.250 Poste d'attente amont écluse de Saint Gilles	à partir du 31/01/2022	Avarie sur ouvrage Echelle d'accès au débarcadère inutilisable	Appel à la vigilance	FR/2022/00556
Du PK 0.220 au PK 0.680 Ecluse Saint-Gilles	A partir du 01/07/2020	Protocole sanitaire lié aux prises de postes à l'écluse	Simple information	FR/2022/00269
PK 0.36 au PK 0.57 Ecluse de Saint-Gilles	A partir du 31/05/2022 16:30	Bouclier porte aval non utilisable	Limitation de stationnement	FR/2022/02910
entre pk 1.284 et pk 1.463 quai Voltaire	du 10/07/2022 à 09:00 au 28/08/2022 à 14:00	Embarquements et débarquements de passagers les dimanches en journée	Limitation du stationnement	FR/2022/04092
entre pk 13 et pk 13,200 port de plaisance de Gallician	à partir du 24/03/2022	Avarie de bateau Amarrage fragile due à la berge dégradée	Appel à la vigilance Eviter les remous	FR/2022/01521
Du PK 33.0 au PK 34.47 Cabanes du Roc	Du 07/06/2022 07:00 au 30/09/2022 16:00	Dragage à la drague aspiratrice	S'annoncer par VHF Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/02886
PK 19.0 au PK 24.0 Secteur Gallician / Franquevaux	Du 06/06/2022 au 31/08/2022 18:00	Dragage par ponton pelle	Appel à la vigilance	FR/2022/02635
entre les pk 49.680 et pk 50.200 Courbe de Maguelonne	du 29/06/2022 au 30/09/2022	Travaux de dragage au ponton pelle	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/03710

CRS – branche secondaire de Frontignan

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre les pk 1.030 et pk 1.080 Rive droite	Les 2 et 09/08/2022 de 18:00 à 21:00	entraînements de Joutes languedociennes	interdiction de stationner Limitation du stationnement	FR/2022/02666
entre les pk 1.074 (situé 2m en amont du bollard amont) et pk 1.080 (limite zones commerce et halte plaisance)	du 01/07/2022 au 25/08/2022	Présence de l'estrade du jury des joutes	interdiction de stationner Appel à vigilance	FR/2022/02628
PK 1.24 Pont mobile de Frontignan	Du 01/07/2022 au 31/08/2022	3 ouvertures quotidiennes : 8h30, 13h, 19h	Simple information	FR/2022/03826
entre les pk 1.400 et pk 1.900	à partir du 29/03/2022	Obstacles à la navigation (objet immergé)	mouillage non garanti obligation de serrer la rive droite	FR/2022/01588

CRS – Embranchement de Saint Gilles

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
au pk 0.642 Pont de la caravelle	à partir du 09/12/2021 à 02:30	Avarie d'engin flottant	Eviter les remous	FR/2021/07262

CRS - Déviation d'Aigues Mortes

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du PK 0.0 (Carrefour Est déviation Aigues-Mortes) au PK 3.39 (amont pont tournant SNCF de la Radelle)	A partir du 17/06/2020	Révision de la hauteur libre sous-ouvrage définie au Règlement Particulier de Police du CRS	Modification conditions navigation (hauteur libre sous ouvrage actualisée à 4,63m pour une cote du bief à +70 cm par rapport au 0 NGF)	FR/2020/03140
PK 3.37 au PK 3.405 - Aigues-Mortes	Depuis le 22/03/2021	Eboulement partie terrestre d'un quai	Interdiction de stationner	FR/2021/01638
Du PK 3.400 au PK 5.750	Depuis le 27/12/2017	Envasement	Limitation de mouillage 2.2m	FR/2017/06316