



Bulletin d'information sur l'état de l'exploitation du réseau

Du vendredi 30 septembre au
jeudi 6 octobre 2022 inclus

Préambule

Ce bulletin est réalisé à titre informatif à partir des avis à la batellerie publiés pour la période indiquée. C'est une photographie des avis à la batellerie à un instant t.

La liste complète des avis à la batellerie en vigueur peut être consultée :

- sur www.vnf.fr/avisbat (accès réglementé)
- sur le site [Avis à la batellerie : toutes les informations sur l'état du réseau - VNF](#) (accès libre)

L'application reste en effet le seul moyen réglementaire de s'informer des conditions de navigation sur le réseau fluvial.

Les avis sont classés par voies d'eau, types d'événements (manifestations et autres événements) et par PK croissants.

Le code couleur correspond à l'incidence (de l'arrêt de navigation à la simple information) :

Arrêts de navigation	Restrictions de navigation	Informations
	Perturbations	

Table des matières

Canal du Rhône au Rhin – Branche sud.....	3
Petite Saône.....	5
Saône.....	6
Haut Rhône	8
Rhône	9
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	13
Petit Rhône	13
Canal du Rhône à Sète	15

Canal du Rhône au Rhin – Branche sud

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 0 à 176.0 Totalité du CRR	Du 02/05/2022 au 31/12/2022	Chantier mobile de faucardage	Appel à la vigilance	FR/2022/02808
au pk 11,100 Aval Pont de Damparis	Du 05/09/2022 au 02/12/2022 à 17:00	Travaux sur cana- lisations gaz	Simple information	FR/2022/05460
PK 39.35 au PK 175.9 Ecluse 61 de Ranchot à l'écluse d'Allenjoie	A partir du 29/09/2022 14:00	Crue	Arrêt de navigation	FR/2022/05973
entre pk 63,144 et pk 66,432 (Bief Rancenay) entre pk 94,698 et pk 96,725 (Bief Aigremont) entre pk 116,020 et pk 116,108 (Ecluse n° 37 du Grand-Crucifix) entre pk 103,400 et pk 103,500 (Ecluse n° 41 de Fourbanne)	à partir du 29/03/2022	Envasement Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m Points hauts sur le CRR	Modification des conditions de navigation	FR/2022/01577
PK 60.28 Ecluse 56b de Thoraise	Du 06/10/2022 08:00 au 07/10/2022 18 :00	Travaux de dé- ensvasement des chambres des portes d'écluse	Appel à la vigilance	FR/2022/05970
PK 66.43 Ecluse de garde d'Avanne				
entre pk 70.680 (Pont de Beure) et pk 71.580 (Pont de Velotte)	à partir du 11/08/2022 à 12:00	Arrêt navigation pour la navigation de vitesse sur le Doubs	Arrêt de navigation (Ski nautique, scooter, jet-skis)	FR/2022/04893
PK 76.500 écluse 49 de la Malate	A partir du 25/07/2019	Atterrissement	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2019/04476
Du PK 112,150 au PK 113,960	à partir du 11/08/2022	Navigation plai- sance motorisée limitée au chenal	Modification des conditions de navigation	FR/2022/04918
Du PK 125,369 au PK 127,195 Clerval	A partir du 05/06/2018	Envasement	Limitation du stationnement	FR/2018/07495
au pk 162.630 Pont Levis Courcelles Lès Montbéliard	à partir du 11/07/2022	Nouveaux horaires navigation - 9h à 11h30 et 13h30 à 19h00 - 7h à 19h00 pour les pros	Simple information	FR/2022/04184

Doubs court-circuité non navigable

Doubs court-circuité non navigable entre les PK 127.100 et 159.100	A partir du 29/05/2020	Autres événements	Arrêt de navigation pour la navigation de vitesse	FR/2020/02312
--	------------------------	-------------------	---	---------------

Petite Saône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre pk 252,000 et pk 254,000 rive droite	à partir du 05/06/2022	Chute d'arbre sur la berge en bordure d'eau	Appel à la vigilance	FR/2022/03035
PK 344.5 au PK 352.5 Tête aval tunnel de Saint-Albin	Du 17/12/2021 au 30/09/2023	Travaux de réfection des murs de soutènement	Prudence à l'approche du chantier	FR/2021/07404
Entre les PK 367.25 (amont viaduc de Port- sur-Saône) et PK 372.5 (pont de Conflandey) Rive gauche	Du 01/09/2022 08:00 au 31/12/2022 08:00	Travaux d'aménagement véloroute V50 entre Corre et Port s/Saône	Interdiction de stationner	FR/2022/05368
entre les pk 372,200 et pk 372,330	à partir du 16/06/2022	Atterrissement (Apport d'alluvion à l'embouchure de la rivière la Lanterne)	Ne pas serrer rive gauche Appel à vigilance	FR/2022/03344
Entre PK 388,5 (Château du Grand Bois) et PK 390.0 (aval confluence la Mance) Rive gauche	Du 01/09/2022 08:00 au 31/12/2022 08:00	Travaux d'aménagement véloroute V50 entre Corre et Port s/Saône	Interdiction de stationner	FR/2022/05368
Entre les PK 391.8 (pont de Cendrecourt) et PK 392.4 (écluse de Cendrecourt) Rive gauche	Du 01/09/2022 08:00 au 31/12/2022 08:00	Travaux d'aménagement véloroute V50 entre Corre et Port s/Saône	Interdiction de stationner	FR/2022/05368
Entre les PK 392.4 (écluse Cendrecourt) et PK 394.5 (portes de garde de Cendrecourt) Rive droite	Du 01/09/2022 08:00 au 31/12/2022 08:00	Travaux d'aménagement véloroute V50 entre Corre et Port s/Saône	Interdiction de stationner	FR/2022/05368
Entre PK 394.5 (portes de garde Cendrecourt) et PK 395.0 Rive auche	Du 01/09/2022 au 31/12/2022	Travaux aménagement véloroute V50	Interdiction de stationner	FR/2022/05368
PK 395.0 Cendrecourt	Du 26/09/2022 08:00 au 21/10/2022 17:00	Réfection du pont des portes de garde	Prudence à l'approche du chantier Appel à la vigilance	FR/2022/05829

Saône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre pk 2.870 et pk 3.020 quai Fulchiron - Lyon	du 01/03/2020 à au 28/02/2023 les samedis	déchetterie fluviale	Interdiction de stationner	FR/2020/01028
PK 10.0 à 17.0	Du 05/09/2022 07:30 au 31/09/2022 16:00	Changement de signalisation et mise en peinture de balises	Réduire la vitesse Appel à la vigilance	FR/2022/05317
PK 11.8 Appontement de Collonges	A partir de 27/09/2022 08:00	Amarrage délicat dû à des défenses d'accostage dégradées	Extrême vigilance	FR/2022/05896
PK 13.0 au PK 14.0 Collonges	Le 30/09/2022 de 13:00 à 18:00	Reconnaissance de frayères à bord d'une embarcation motorisée	Appel à la vigilance	FR/2022/6000
PK 13.0 au PK 14.0 Passe montant île Roy	Du 03/10/2022 08:00 au 21/10/2022 17:00	Intervention sur fibre optique, présence d'un atelier fluvial avec plongeurs	Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/05785
PK 17 Ecluse de Couzon Rive droite	A partir du 15/05/2022	Présent d'un support métallique saillant au niveau du linguet	Appel à la vigilance	FR/2022/02527
PK 21.0 amont pont Neuville/Saône - RD	à partir du 01/03/2021	Défaut de signalisation ou balisage	Appel à la vigilance	FR/2021/01324
PK 25 .0 Rive gauche - pile du pont autoroutier	à partir du 26/04/2021	Défaut de signalisation ou balisage (Balise provisoire)	Extrême vigilance Se tenir éloigné de la rive gauche	FR/2021/02178
PK 27.6 Quincieux – rive droite	A partir du 11/02/2022	Défaut de balisage (balise rouge endommagée)	Appel à la vigilance	FR/2022/00751
PK 40.0 Aval du Pont de Jassans rive droite	A partir du 29/04/2022	Défaut de balisage (balise rouge plus visible)	Eviter les remous	FR/2022/02193
PK 62.0 Ecluse de Dracé	A partir du 21/11/2019	Lisse du mur de guidage détériorée	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2019/06185
PK 62.0 Ecluse de Dracé	A partir du 21/01/2022	Tôle protection bajoroy endommagée	Extrême vigilance lors de l'éclusage	FR/2022/00382
entre les pk 65.000 et pk 66.000 Dans le chenal	le 29/09/2022 de 08:00 à 17:00	Intervention de plongée du SDIS 71	Extrême vigilance Eviter les remous	FR/2022/05629
au pk 80.430 pont St Laurent à Macon	à partir du 30/06/2022 à 11:00	Maçonneries descellées, risque de chutes de pierres	Simple information	FR/2022/03819

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre les pk 82.500 (aval du port de plaisance de Mâcon) et pk 83.700 (sud de l'île Palme)	le 25/09/2022 de 11:00 à 16:00	Régates à la Voile à Mâcon Nord	interdiction de stationner Appel à la vigilance Eviter les remous	FR/2022/04494
PK 89.0 balise de chenal RG	à partir du 17/08/2021	Balise remplacée provisoirement par une bouée radar	Appel à la vigilance	FR/2021/04913
PK 142,800 Pont de Bourgogne	du 30/03/2022 au 30/09/2022	Travaux de maintenance	Extrême vigilance Eviter les remous	FR/2022/01628
PK 164.5 Pont de Chauvort	A partir du 01/04/2022	Atterrissage passe montante 100m en aval du pont	Appel à la vigilance	FR/2022/01681
pk 175 écluse n°6 d'Ecuelles PK 188 écluse n°7 de Seurre	du 27/06/2022 au 15/11/2022	Gestion hydraulique raisonnée des écluses	Respect des instructions des agents habilités	FR/2022/03131
PK 214,600 Gare d'eau de St Jean de Losne	à partir du 01/02/2022	Travaux d'expérimentation de traitement des algues envahissantes	Simple information	FR/2022/00559

Haut Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 0.0 au PK 2.2 Lyon	Du 30/09/2022 13:00 au 01/10/2022 18:00	Paddle sport show	Arrêt de nvaigation	FR/2022/05813
PK 0.0 au PK 7.0 Lyon	Le 02/10/2022 de 09:00 à 13:00	Paddle sport show	Appel à la vigilance	FR/2022/05813
PK 0.0 au PK 2.0 Lyon	Le 05/10/2022 de 08:00 à 10:00	Convoyage d'engin flottant	Appel à la vigilance	FR/2022/05703
Du PK 139,600 au PK 140,950 Ecluses Chautagne	A partir du 28/10/2019	Marche dégradée des écluses	Rallongement de la durée d'éclusage	FR/2019/05816

Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 0.0 au PK 3.0 Lyon	Le 05/10/2022 de 08:00 à 10:00	Convoyage d'engin flottant	Appel à la vigilance	FR/2022/05703
PK 3.8 au PK 4.0 Garage amont de l'écluse de Pierre- Bénite	Du 27/09/2022 17:00 au 30/09/2022 18:00	Stationnement d'une embarcation	Simple information	FR/2022/05916
PK 4.9 Pont de l'autoroute A7 – Pierre-Bénite	Du 03/10/2022 21:00 au 04/10/2022 04:00	Inspection du pont par nacelle négative	S'annoncer par VHF Extrême vigilance	FR/2022/05852
pk 28.600 Affluent la Gère entre pk 29.00 et pk 29.3 rive droite	du 25/07/2022 à 07:00 au 14/10/2022 à 18:00	Travaux de dragages de la Gère	Prudence à l'approche du chantier Eviter les remous	FR/2022/03368
PK 36.0 Ampuis	Le 04/10/2022 de 09:00 à 12:00	Mesures de débit à partir d'une embarcation	Appel à la vigilance	FR/2022/05981
PK 47 Couchée à bateau de Chavanay	A partir du 25/10/2018	Avarie sur ouvrage	Limitation du stationnement	FR/2018/10876
PK 58.98 au PK 59.58 Ecluse de Sablons	Du 20/09/2022 07:00 au 14/10/2022 18:00	Dragages du garage amont	S'annoncer par VHF Appel à la vigilance	FR/2022/05679
PK 60.3 Garage aval écluse de Sablons	A partir du 25/02/2019	Avarie sur ouvrage	Interdiction de stationner	FR/2019/00703
PK 64.0 Saint Rambert d'Albon	Le 04/10/2022 de 14:00 à 17:00	Mesures de débit à partir d'une embarcation	Appel à la vigilance	FR/2022/05982
PK 76.3 au PK 77.2 Bief de St Vallier – Rive gauche	Du 16/09/2022 07:30 au 23/02/2023 18:00	Reprise protections de digues et enrochements	Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/05684
PK 86.1 Ecluse de Gervans Rive droite	A partir du 20/07/2020	Blindage porte batardeau amont RD endommagé	Appel à la vigilance	FR/2020/03371
PK 99 au PK 101	A partir du 20/07/2022	Nouvelle zone d'écopage pour canadais	Appel à la vigilance	FR/2022/04323
PK 105.0 au PK 106.3 Garage amont et aval de l'écluse de Bourg- lès-Valence	Du 06/10/2022 au 13/10/2022 de 08:00 à 18:00	Campagne de mar- quage des ducs d'albe avec embar- cations et cordistes	S'annoncer par VHF Respect de la signalisation et consignes	FR/2022/05709

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
			Limitation de stationnement	
pk 106 Ecluse Bourg-Lès-Valence	du 07/06/2022 au 30/06/2023	Avarie sur ouvrage (Capacité d'amortissement du pare choc aval limitée)	Réduire la vitesse Positionnement dans la partie amont du sas	FR/2022/03244
PK 106.0 Ecluse Bourg les Valence	A partir du 16/12/2021	Détérioration de l'estacade amont rive gauche	Ne pas serrer la rive gauche	FR/2022/00758
pk 106.500 Garage aval écluse de Bourg les Valence	à partir du 26/08/2021	Indisponibilité du duc d'albe DAV3 RG	interdiction de stationner et utiliser les passerelles	FR/2022/00757
pk 117.600 (avalants) pk 121.600 (montants) Charmes sur Rhône	du 31/01/2022 au 31/09/2022 à 18:00	Travaux de tiers Alternat, franchissement du pont RD11 par rive droite	S'annoncer par VHF Croisement interdit Respect signa Alternat	FR/2022/04459
Pk 123.4 au PK 123.5 Ecluse de Beauchastel	Du 01/07/2022 au 31/12/2024	Indisponibilité de ducs d'albe dans le garage amont rive gauche (DAM1RG et DAM3RG)	Interdiction de stationner Appel à la vigilance	FR/2022/04508
PK 124 Ecluse de Beauchastel	à partir du 17/03/2022	Avarie sur ouvrage (Capacité d'amortissement du pare choc aval limitée)	Réduire la vitesse Modification des conditions de navigation	FR/2022/01918
PK 128.000 Quai de la Voulte	à partir du 08/06/2022	Obstacles à la navigation (véhicule immergé)	Appel à la vigilance	FR/2022/03125
PK 131.5 au PK 136.3 Aval du pont de la D104	Du 17/03/2022 07:00 au 07/10/2022 18:00	Travaux de dragage avec mise en place d'un alternat	S'annoncer par VHF Alternat Croisement interdit Interdiction de stationner	FR/2022/05327
PK 133 Quai du Pouzin	à partir du 16/06/2022	Avarie sur ouvrage Incendie passerelle	Appel à la vigilance	FR/2022/03338
entre pk 142 et pk 142.800 Garage amont et aval de l'écluse de Logis-Neuf	du 22/09/2022 au 30/09/2022 à 18:00	Campagne de marquage des ducs d'Albe	S'annoncer par VHF Respect signalisation Respect des consignes Limitation stationnement	FR/2022/05989
Du PK 142,400 au PK 142,550 Garage aval de Logis Neuf	à partir du 03/06/2022	Atterrissement	Limitation mouillage Ne pas serrer rive gauche	FR/2022/02995

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
			Ne pas serrer rive droite	
PK 142.9 (Logis neuf) au PK 163.4 (Chateauneuf du Rhône)	A partir du 24/08/2022 21:45	Embâcles	Appel à la vigilance	FR/2022/05232
PK 163.5 au PK 164.5 Ecluse de Chateauneuf-du-Rhône	Du 29/09/2022 08:00 au 06/10/2022 18:00	Marquage des ducs d'albe des garages amont et aval	S'annoncer par VHF Respect de la signalisation Extrême vigilance	FR/2022/05707
PK 164.0 Ecluse Chateauneuf-du-Rhône	Du 24/05/2022 au 05/03/2023	Indisponibilité du bollard RD8	Simple information	FR/2022/02781
PK 167 au PK 169.5	A partir du 20/07/2022	Nouvelle zone d'écopage pour canadiens	Appel à la vigilance	FR/2022/04323
Entre pk 169.600 (Pont du Robinet) et pk 170.00 (Quai Donzère)	A partir du 17/02/2020	Obstacles à la navigation (Véhicule immergé hors chenal)	Appel à la vigilance	FR/2020/00794
PK 172.713 canal de Donzère-Mondragon	Depuis le 13/05/2016	Obstacles à la navigation (carrière CEMEX)	Appel à la vigilance	FR/2016/02239
PK 187.000 Garage amont écluse de Bollène	à partir du 11/05/2022	débarcadère à voiture indisponible	Appel à la vigilance	FR/2022/02437
PK 214.2 Sortie Port 2 de l'Ardoise	A partir du 13/04/2022 16:30	Présence bateau de plaisance en avarie amarré à un arbre	Appel à la vigilance	FR/2022/01955
entre pk 222.200 et pk 224.900 Rive droite Rhône concédé Lône des Miémar	le 28/09/2022 les 1 ^{er} et 02/10/2022 de 10:00 à 13:30 et de 14:00 à 17:30	Sortie en Canoé Kayak dans le cadre de l'évènement "Dans les bras du Rhône"	Simple information	FR/2022/02142
PK 222.650 PK 218.100	à partir du 25/02/2022	Voyant signalisation cylindrique manquant	Extrême vigilance	FR/2022/01022
PK 323.95 au PK 324.5 Avignon rive droite	Les 01 et 02/10 de 10:00 à 13:30 et de 14:00 à 17:30	Navigation en kayaks autour de l'île des castors	Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/02112
entre les pk 234.000 et pk 242.000 Navigation sur Bras d'Avignon	le 28/09/2022 les 1 ^{er} et 02/10/2022 de 10:00 à 13:30 et de 14:00 à 17:30	Navigation en canoës et Kayaks par groupes	Eviter les remous Appel à vigilance	FR/2022/02149

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
PK 240.000 au PK 241.000 Avignon	à partir du 25/10/2021	Avarie d'engin flottant (bateau USHUAIA)	Éviter les remous	FR/2021/06473
PK 240.850 RG bras d'Avignon	à partir du 25/10/2021	Obstacles à la navigation (bateau DANIVA coulé)	Éviter les remous	FR/2021/06474
PK 245.0 Rive gauche	A partir du 05/03/2022	Ponton flottant en partie coulé	Appel à la vigilance	FR/2022/01158
Du PK 254.400 au PK 254.600 halte fluviale « Les Estères » à Aramon	A partir du 28/02/2020	Défaut de signalisation ou balisage (absence de 3 bouées)	Extrême vigilance	FR/2020/01132
PK254 > PK262 PK296 > PK302 Vallabrègues > Mas Thibert	A partir du 06/08/2020	Utilisation par les canadiens de zones d'écopage	Appel à la vigilance	FR/2020/03693
PK 258,000 Balisage du chenal rive droite	A partir du 01/11/2020	Défaut signalisation ou balisage (Balise inclinée)	Appel à la vigilance	FR/2020/05275
PK 264.3 Ecluse de Beaucaire	A partir du 03/08/2022	Extrémités défenses manquantes au niveau de l'entrée amont rive gauche	Simple information	FR/2022/04672
entre les pk 265.000 (Ecluse Beaucaire) et pk 323.500 (Ecluse Port St Louis Rhône)	à partir du 16/04/2022	Insuffisance de la ressource en eau (mouillage proche du mouillage garanti)	Appel à la vigilance	FR/2022/05958
entre les pk 267.300 et pk 267.650 Bras dormant du Rhône Beaucaire	le 28/09/2022 les 1 ^{er} et 02/10/2022 de 10:00 à 13:30 et de 14:00 à 17:30	Navigation en barque motorisée de l'évènement "Dans les bras du Rhône"	Arrêt de navigation (pour la seule pratique du Jet acrobatique)	FR/2022/02145
entre les pk 277.900 et pk 286.000	Du 26/09/2022 au 30/09/2022 de 07:00 à 18:00	Dragages des zones défluent, quais et ségonnaux	S'annoncer par VHF Respect signalisation Eviter les remous	FR/2022/05284
PK 281.17 Rive droite	A partir du 04/02/2021	Défaut de balisage : balise de tirant d'air couchée	Appel à la vigilance	FR/2021/00697
pk 281.700 quai Lamartine Arles	du 02/05/2022 à 06:00 au 10/11/2022 à 18:00	Travaux de maintenance à l'amont du quai Mesures temporaires pour la navigation en transit	Obligation serrer rive droite S'annoncer par VHF Respect signa. (pavillon alpha si plongeurs)	FR/2022/02594

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
			Eviter les remous Présence ateliers nautiques et navettes	
pk 281.700 quai Lamartine	du 02/05/2022 à 06:00 au 10/11/2022 à 18:00	Travaux de maintenance à l'amont du quai	Respect consignes Obligation d'appareiller et accoster au quai par l'aval	FR/2022/02595
entre pk 281.800 (Pieu 1) et pk 281.850 (Pieu 3) – appontement amont quai Lamartine	à partir du 21/06/2021	Atterrissage important suite aux crues Présence haut fond	interdiction de stationner	FR/2021/03281
Du PK 282.000 au PK 282.100 Arles Quai Lamartine	A partir du 11/07/2019	Obstacles à la navigation : haut fond	Appel à la vigilance	FR/2019/03551
au pk 284.000 Aval du Slipway	du 23/06/2022 au 21/06/2023	Epaves (bateau coulé ex-Soléo)	Simple information	FR/2022/03455
PK 288.900 Arles	A partir du 03/01/2020	Balise rive gauche disparue ou couchée	Ne pas serrer la rive gauche Extrême vigilance	FR/2020/00720
entre les pk 323.950 et pk 324.500 - Rive droite	les 1 ^{er} et 02/10/2022 de 10:00 à 13:30 et de 14:00 à 17:30	Navigations en kayaks dans les Bras du Rhône Autour de l'île des castors	Eviter les remous Appel à vigilance	FR/2022/02112

Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du pk 0.280 au pk 0.470 écluse d'Arles	A partir du 31/10/2020 à 08:00	Atterrissage	Arrêt de navigation	FR/2020/04925

Petit Rhône

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du PK 279.3 (déflue de d'Arles) au PK 336.7 (embouchure à la mer)	A partir du 10/09/2022	Insuffisance de la ressource en eau (mouillage réglementaire non garanti)	Modifications des conditions de navigation	FR/2022/05573

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du pk 292.700 au pk 292.800	A partir du 18/09/2019	Atterrissage	Serrer la rive gauche	FR/2020/05707
PK 297.1 Saint-Gilles – amont pont RD572	A partir du 14/02/2022 10:00	Obstacle à la navigation : présence d'un tronc d'arbre	Extrême vigilance	FR/2022/00774
PK 330.7 au PK 331.0 Bac du Sauvage	Du 31/07/2022 19:30 au 31/09/2022 20:00	Epave d'une petite embarcation coulée suite à un incendie (matérialisée par une bouée)	Extrême vigilance	FR/2022/05386

Canal du Rhône à Sète

CRS - Branche principale

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du PK 0.000 (St Gilles) au PK 65.000 limite fluv/maritime	A partir du 11/12/2019	Envasement	Limitation de mouillage à 2.30 m	FR/2019/06601
PK 0.00 au PK 0.33 Amont de l'écluse de Saint-Gilles	A partir du 25/07/2022	Présence d'un haut-fond en amont de l'embouquement de l'écluse	Serrer la rive gauche	FR/2022/04461
Du PK 0.220 au PK 0.680 Ecluse Saint-Gilles	A partir du 13/01/2022	Protocole sanitaire lié aux prises de postes à l'écluse	Simple information	FR/2022/00269
PK 0.36 au PK 0.57 Ecluse de St-Gilles	A partir du 31/05/2022	Bouclier porte aval non utilisable	Limitation de stationnement	FR/2022/02910
entre pk 13 et pk 13,200 port de plaisance de Gallician	à partir du 24/03/2022	Avarie de bateau Amarrage fragile due à la berge dégradée	Appel à la vigilance Eviter les remous	FR/2022/01521
Du PK 33.0 au PK 34.47 Cabanes du Roc	Du 07/06/2022 07:00 au 30/09/2022 16:00	Dragage à la drague aspiratrice	S'annoncer par VHF Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/02886
PK 45.97 au PK 46.57 Palavas	Du 27/09/2022 10:45 au 30/09/2022 18:00	Travaux de tunage	Ne pas serrer la rive droite Appel à la vigilance	FR/2022/05935
entre pk 46.16 et pk 50.300 Arnel	du 22/08/2022 à 07:00 au 30/09/2022 à 16:00	Travaux de dragage au ponton pelle	S'annoncer par VHF Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/05019
PK 46.78 au PK 47.13 Croisée du Lez	Du 05/10/2022 07:00 au 17/11/2022 16:00	Travaux de dragage au ponton pelle	S'annoncer par VHF Eviter les remous Appel à la vigilance	FR/2022/05961
entre les pk 49.680 et pk 50.200 Courbe de Maguelonne	du 29/06/2022 au 30/09/2022	Travaux de dragage au ponton pelle	S'annoncer par VHF Eviter les remous	FR/2022/03710
PK 64.0 au PK 65.0 Déviation de Frontignan	Du 12/09/2022 06:00 au 04/11/2022 20:00	Dragage : vidage partiel de la fosse de Frontignan	Appel à la vigilance	FR/2022/05589

CRS – branche secondaire de Frontignan

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
entre les pk 1.400 et pk 1.900	à partir du 29/03/2022	Obstacles à la navigation (objet immergé)	mouillage non garanti obligation serrer rive droite	FR/2022/01588

CRS – Embranchement de Saint Gilles

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
au pk 0.642 Pont de la caravelle	à partir du 09/12/2021	Avarie d'engin flottant	Eviter les remous	FR/2021/07262

CRS - Déviation d'Aigues Mortes

Localisation	Date	Évènement	Incidence	N° Avis Bat
Du PK 0.0 (Carrefour Est déviation Aigues-Mortes) au PK 3.39 (amont pont tournant SNCF de la Radelle)	A partir du 17/06/2020	Révision de la hauteur libre sous-ouvrage définie au Règlement Particulier de Police du CRS	Modification conditions navigation (hauteur libre sous ouvrage actualisée à 4,63m pour une cote du bief à +70 cm par rapport au 0 NGF)	FR/2020/03140
PK 3.37 au PK 3.405 - Aigues-Mortes	A partir du 22/03/2021	Eboulement partie terrestre d'un quai	Interdiction de stationner	FR/2021/01638
Du PK 3.400 au PK 5.750	A partir du 27/12/2017	Envasement	Limitation de mouillage 2.2m	FR/2017/06316